


1. Binder Jetting(結合剤噴射)



- 粉末床に結合剤（接着剤）を噴射して、選択的に固体化する方法。
強度はあまり高くない。また、精度もあまりない。
- 造形後に取り出した後、表面を含浸剤で固め、強度を保つ。
- 材料は石膏や耐火物などで、サポートは不要。
- 着色することも可能。
- 最近では、金属粉末で造形後、焼成する方法も出てきた。